

HANDLEIDING STAPELEN MET PORTALEN

Belangrijk:

- Werken op hoogte brengt ongekend gevaar met zich mee.
- Train uzelf of uw personeel zodat zij zich hiervan bewust zijn.
- Werk altijd met de juiste Persoonlijke Bescherming Middelen.
- Denk na over de mogelijke situaties alvorens men start met werken op hoogte.
- Werk bewust en houd omliggend gevaar te allen tijde in de gaten.

Wanneer Replacers met portalen op elkaar gestapeld worden, dienen de beschikbare boutverbindingen allemaal te worden gebruikt. De meegeleverde bouten M16 moeten door de 3 beschikbare gaten per verbindingsvoet worden gestoken en worden voorzien van een moer die met minimaal 200N moet worden aangedraaid. Om beschadiging aan het zinkwerk van de portalen te voorkomen is het wenselijk om de meegeleverde sluitringen toe te passen. Zie onderstaande afbeelding.

